


Wood Moisture Meter

Fuktkvotsmätare

Fuktmåler

Kosteusmittari

Feuchtemessgerät



Art.no.

36-7744

Model

UT377A

Ver. 20190710

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

clas ohlson

Wood Moisture Meter

Art.no 36-7744 Model UT377A

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).


Safety



This product is intended for indoor use only.


- Never use the product if you suspect any type of electrical fault or short-circuit in the test area. Electric shocks can damage the product, cause personal injury and damage property.
- The product must not be used in environments where explosive gases are used, stored or handled.
- Do not expose the product to rain, impacts or vibrations during use or transport.
- Do not leave the product in direct sunlight for long periods.
- Remove the batteries if the product is not to be used for a long time. If left in the product, the batteries could leak and cause damage.
- The electrode pins on the product are very sharp. Never let children use the product.
- The protective cap should always be fitted whenever the product is not in use.
- Using the product close to strong magnetic fields can lead to false readings.
- Inspect the electrode pins for any damage before every measurement.

Buttons and functions



1. Protective cap
2. Electrode pin guard
3. Electrode pins
4. Temperature sensor
5. Display
6. [🌲] Wood selector
7. [HOLD/BL] Press to hold a reading, hold in to turn on the backlight
8. [MODE] Press to switch measuring function, hold in to switch the automatic shut-off function on/off
9. [⏻] On/off


Display



- 10. Automatic shut-off indicator
- 11. Held reading indicator
- 12. Max measurement method
- 13. Min measurement method
- 14. Low battery warning
- 15. Material type (refer to the table)


Instructions for use

Inserting batteries



1. Remove the battery cover.
2. Insert 3 × AAA/LR03 batteries. Observe the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
3. Refit the battery cover.

Removing the protective cap and electrode guard



1. Take off the protective cap.
2. Remove the electrode pin guard (2).
Place the electrode guard into the protective cap so it does not become misplaced.

Switching on/off

Hold in [⏻] to switch the meter on/off.

Choosing the material

Press [🌲] the required number of times to select the type of wood to be measured.

Wood	🌲
Afromosia	1
Brazilian walnut	1
Rhodesian teak	1
Walnut	2
Teak	2
Spruce	3
Oak	3
Birch	4
Larch	4
Pine	4

Selecting the measuring method

MAX – displays the highest measured value

1. Press [MODE] repeatedly until “MAX” appears on the display.
2. Press the electrodes into the material to be tested.

MIN – displays the lowest measured value


1. Press the electrodes into the material to be tested.
2. Press [MODE] repeatedly until “MIN” appears on the display.

Standard method – continuously displays the current reading

1. Press [MODE] repeatedly until neither “MAX” nor “MIN” appears on the display.
2. Press the electrodes into the material to be tested.

i Note:

- Regardless which method you use, multiple readings should be taken from several points on the test object to get a representative picture of the moisture content.
- Make sure that the electrode pins are not bent. Press the electrodes straight into the test material and wiggle the meter carefully when extracting the electrodes after the measurement has been taken.



Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU.

In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Measuring range	2–40 %
Accuracy	± 2.0 %
Operating temperature	0–40 °C
Batteries	3 × AAA/LR03 batteries (sold separately)
Dimensions	135 × 51 × 30 mm
Weight	130 g (including batteries)

Fuktkvotsmätare

Art.nr 36- 7744 Modell UT377A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).


Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.


- Använd aldrig produkten om du misstänker någon form av elektriskt fel eller kortslutning i närheten av mätstället. Elektriska stötar kan skada produkten, orsaka personskada och skada på egendom.
- Produkten får inte användas i utrymmen där explosiv gas förvaras eller används.
- Utsätt inte produkten regn, stötar eller vibrationer under användning eller transport.
- Utsätt inte produkten för ihållande solljus under en längre period.
- Ta ur batteriet om produkten inte ska användas under en längre period. Batteriet kan läcka och orsaka skada.
- Produktens mätstift är mycket vassa. Låt aldrig barn använda produkten.
- Skyddslocket ska vara monterat när produkten inte används.
- Användning i närheten av starka magnetfält kan leda till felaktiga mätvärden.
- Kontrollera att mätstiften är hela inför varje mätning.

Knappar och funktioner



1. Skyddslock
2. Skydd för mätstift
3. Mätstift
4. Temperatursensor
5. Display
6. [🌲] Val av trämaterial
7. [HOLD/BL] Tryck för att låsa mätvärde, håll in för att aktivera bakgrundsbelysning
8. [MODE] Tryck för växla mätfunktion, håll in för att slå på/av automatisk avstängning
9. [🔌] På/av


Display



- 10. Indikering automatisk avstängning
- 11. Indikering låst mätvärde
- 12. Max-mätmetod
- 13. Min-mätmetod
- 14. Batterivarning
- 15. Materialtyp (se tabell)


Användning

Sätt i batterier



1. Ta bort batteriluckan.
2. Sätt i 3 x AAA/LR03-batterier. Se märkningen i batterifacket så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Ta av skyddslock och stiftskydd



1. Ta av locket på mätaren.
2. Ta av mätstiftens skydd (2). Sätt skyddet i locket så du inte tappar bort det.

På/av

Håll in [⏻] för att slå på/av mätaren.

Välj materialtyp

Tryck [🌲] upprepade gånger för att välja vilket trämaterial som ska mätas.

Trämaterial	🌲
Ormosia	1
Brasiliansk valnöt	1
Rhodes teak	1
Valnöt	2
Teak	2
Gran	3
Ek	3
Björk	4
Lärk	4
Tall/Furu	4

Välj mätmetod

MAX – visar det högsta uppmätta värdet

1. Tryck [MODE] upprepade ggr tills "MAX" visas i displayen.
2. Tryck in mätstiften i materialet som ska mätas.

MIN – visar det lägsta uppmätta värdet


1. Tryck in mätstiften i materialet som ska mätas.
2. Tryck [MODE] upprepade ggr tills "MIN" visas i displayen.

Standardmätning – visar kontinuerligt aktuellt värde

1. Tryck [MODE] upprepade ggr tills varken "MAX" eller "MIN" visas i displayen.
2. Tryck in mätstiften i materialet som ska mätas.

i Obs!

- Oavsett mätmetod bör mätning utföras på flera ställen på mätobjektet för att få en så representativ bild som möjligt av fuktkvoten.
- Se till att inte mätstiften böjs. Tryck stiften rakt in mot mätobjektet där du ska mäta och vicka försiktigt på mätaren när du drar ur stiften.



Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Svenska

Specifikationer

Mätområde	2–40 %
Noggrannhet	± 2.0 %
Användnings- temperatur	0–40 °C
Batterier	3 × AAA/LR03-batterier (säljs separat)
Mått	135 × 51 × 30 mm
Vikt	130 g (inklusive batterier)

Fuktmåler

Art.nr. 36- 7744 Modell UT377A

Les gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).


Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.


- Bruk aldri produktet dersom det er mistanke om feil på det elektriske anlegget eller kortslutning i nærheten av målestedet. Elektrisk støt kan skade produktet og føre til materielle skader og/eller personskader.
- Produktet må ikke brukes i lokaler hvor eksplosiv gass oppbevares eller benyttes.
- Utsett ikke produktet for regn, støt eller vibrasjoner ved bruk eller under transport.
- Produktet må heller ikke utsettes for kontinuerlig sollys over tid.
- Ta alltid ut batteriet når produktet ikke skal brukes på en stund. Væske kan lekke ut og forårsake skader.
- Produktets målestifter er svært spisse. La ikke barn bruke produktet.
- Beskyttelsesdekselet må være montert når produktet ikke er i bruk.
- Måling i nærheten av sterke magnetfelt kan føre til feil måleresultat.
- Kontroller at målestiftene er hele før målingen starter.

Knapper og funksjoner



1. Beskyttelsesdeksel
2. Beskyttelse for målestifter
3. Målestifter
4. Temperatursensor
5. Display
6. [🌲] Valg av tremateriale
7. [HOLD/BL] Trykk for å låse måleverdi, hold inne for å aktivere bakgrunnsbelysning.
8. [MODE] Trykk for å skifte målefunksjon, hold inne for å slå på/av automatisk avstenging
9. [🔌] På/av


Display



- 10. Indikasjon for automatisk avstenging
- 11. Indikasjon for låst måleverdi
- 12. Maks-målemetode
- 13. Min-målemetode
- 14. Batterivarsling
- 15. Materialtype (se tabell)


Bruk

Sett i batterier



1. Fjern batterilokket.
2. Sett i 3 stk. AAA/LR03-batterier.
Se merkingen i batteriholderen så polariteten blir riktig.
3. Sett batterilokket tilbake.

Ta av beskyttelsesdekselet og beskyttelsen over stiftene



1. Ta av lokket på måleren.
2. Ta av beskyttelsen over stiftene (2). Plasser beskyttelsen i lokket så du ikke mister det.

På/av

Hold [⏻] inne for å slå på/av måleren.

Velg materialetype

Trykk på [🌲] gjentatte ganger for å velge rett tremateriale som skal måler.

Tremateriale	🌲
Afromosia	1
Brasiliansk valnøtt	1
Rhodes teak	1
Valnøtt	2
Teak	2
Gran	3
Eik	3
Bjørk	4
Lerk	4
Furu	4

Valgt målemetode

MAX - viser høyest målte verdi

1. Trykk på [MODE] gjentatte ganger til «MAX» vises i displayet.
2. Press målestiften inn i materialet som skal måles.

MIN - viser lavest målte verdi


1. Press målestiften inn i materialet som skal måles.
2. Trykk på [MODE] gjentatte ganger til «MIN» vises i displayet.

Standardmåling – viser kontinuerlig aktuell verdi

1. Trykk på [MODE] gjentatte ganger til hverken «MAX» eller «MIN» vises i displayet.
2. Press målestiften inn i materialet som skal måles.

ⓘ Obs!

- Uansett målemetode bør målingen utføres på flere steder på måleobjektet, for å få et så representativt bilde av fuktighetsinnholdet som mulig.
- Se til at ikke målestiften blir bøyd. Trykk stiften rett inn mot måleobjektet der du skal utføre målingen, og trekk stiften forsiktig ut etter måling.



Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut.
Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler
eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Måleområde	2–40 %
Nøyaktighet	± 2.0 %
Brukstemperatur	0–40 °C
Batterier	3 × AAA/LR03-batterier (selges separat)
Mål	135 × 51 × 30 mm
Vekt	130 g (inkl. batterier)

Kosteusmittari

Tuotenro 36- 7744 Malli UT377A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.


- Älä käytä kosteusmittaria, mikäli epäilet, että mittauspaikan lähellä on sähkövika tai oikosulku. Sähköiskut saattavat vahingoittaa tuotetta tai omaisuutta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä kaasuja.
- Laitetta ei saa altistaa sateelle, iskuille tai tärinälle käytön tai kuljetuksen aikana.
- Älä altista laitetta pitkäaikaisesti suoralle auringonvalolle.
- Poista paristo, jos laite on pitkään käyttämättä. Paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Laitteen mittakärjet ovat erittäin terävät. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Suojahuppu on oltava asennettuna, kun tuotetta ei käytetä.
- Voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä mittaaminen saattaa aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia.
- Varmista ennen jokaista mittauskertaa, että mittakärjet ovat ehjät.

Painikkeet ja toiminnot



1. Suojakansi
2. Mittakärkien suoja
3. Mittakärjet
4. Lämpötila-anturi
5. Näyttö
6. [🌲] Puumateriaalin valinta
7. [HOLD/BL] Paina lukitaksesi mittausarvon, pidä pohjaan painettuna aktivoitaksesi taustavalon.
8. [MODE] Paina vaihtaaksesi mittaustoimintoa, pidä pohjaan painettuna käynnistääksesi/sammuttaaksesi toiminnon.
9. [🔌] Päällä/pois päältä


Näyttö



- 10. Automaattisen sammutuksen ilmaisin
- 11. Ilmaisee lukitun mittaustuloksen
- 12. Max-mittaus
- 13. Min-mittaus
- 14. Paristojen varaustason ilmaisin
- 15. Materiaali (katso taulukko)


Käyttö

Paristojen asennus



1. Irrota paristolokeron kansi.
2. Aseta lokeroon kolme AAA/LR03-paristoa. Noudata paristokotelon napaisuusmerkintöjä.
3. Sulje paristolokeron kansi.

Irrota suojakansi ja kärkisuojat



1. Irrota mittarin kansi.
2. Poista mittakärkien suoja (2). Laita suoja kanteen, jotta se ei häviä.

Päällä/pois päältä

Pidä pohjaan painettuna [⏻] laittaaksesi mittarin päälle/pois päältä.

Valitse materiaali

Paina useita kertoja [🌲] valitaksesi mitattavan puumateriaalin.

Puumateriaali	🌲
Afromosia	1
Brasilian pähkinäpuu	1
Rhodesian teak	1
Pähkinä	2
Teak	2
Kuusi	3
Tammi	3
Koivu	4
Lehtikuusi	4
Mänty	4

Mittaustavan valinta

MAX – näyttää korkeimman mitatun arvon

1. Paina [MODE] useita kertoja, kunnes näytöllä näkyy "MAX".
2. Paina mittakärki mitattavaan materiaaliin.

MIN – näyttää alimman mitatun arvon


1. Paina mittakärki mitattavaan materiaaliin.
2. Paina [MODE] useita kertoja, kunnes näytöllä näkyy "MIN".

Standardimittaus - näyttää jatkuvasti todellisen arvon

1. Paina useita kertoja [MODE], kunnes näytöllä ei enää näy "MAX" tai "MIN".
2. Paina mittakärki mitattavaan materiaaliin.

ⓘ Huom.!

- Mittaustavasta riippumatta mittaus tulee suorittaa useista kohdista mitattavaa kohdetta. Siten saat mahdollisimman kattavan kuvan kohteen kosteuspitoisuudesta.
- Varmista, että mittakärki ei taivu. Paina kärki suoraan mitattavaan kohteeseen ja heiluta mittaria varovasti, kun vedät kärkeä pois.



Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla.
Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mittausalue	2–40 %
Tarkkuus	± 2.0 %
Käyttölämpötila	0–40 °C
Akut ja paristot	3 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Mitat	135 × 51 × 30 mm
Paino	130 g (paristot mukaan lukien)

Feuchtemessgerät

Art.Nr. 36- 7744 Modell UT377A

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).


Sicherheit



Nur für den Innenbereich geeignet.


- Das Produkt niemals benutzen, wenn anzunehmen ist, dass ein elektrischer Fehler oder Kurzschluss in der Nähe der Messstelle vorkommt. Stromschläge können das Produkt beschädigen, den Nutzer verletzen und Eigentum beschädigen.
- Das Produkt nicht in Umgebungen benutzen, in denen explosive Gase aufbewahrt oder verwendet werden.
- Das Produkt bei Benutzung und Transport vor Regen, Stößen oder Vibrationen schützen.
- Das Produkt nicht längerer Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen, Die Batterie kann auslaufen und das Produkt beschädigen.
- Die Messspitzen sind sehr scharf. Das Produkt niemals von Kindern benutzen lassen.
- Die Schutzabdeckung bei Nichtgebrauch immer angebracht lassen.
- Die Benutzung in der Nähe von starken Magnetfeldern kann zu fehlerhaften Messwerten führen.
- Vor jedem Messvorgang sicherstellen, dass die Messspitzen unbeschädigt sind.

Tasten und Funktionen



1. Schutzabdeckung
2. Schutzkappe für die Messspitze
3. Messspitze
4. Temperatursensor
5. Display
6. [🌲] Wahl des Holzmaterials
7. [HOLD/BL] Drücken, um den Messwert abzulesen, gedrückt halten, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.
8. [MODE] Drücken, um die Messfunktion zu wechseln, gedrückt halten, um die Abschalt-automatik zu aktivieren/deaktivieren.
9. [🔌] Ein/Aus


Display



10. Indikator für die automatische Sicherheitsabschaltung
11. Indikator gesperrter Messwert
12. Max-Messverfahren
13. Min-Messverfahren
14. Batteriewarnung
15. Materialsorte (siehe Tabelle)


Gebrauch

Batterien einsetzen



1. Die Batterieabdeckung abnehmen.
2. 3 × AAA/LR03-Batterien einlegen. Die Markierung im Batteriefach zur korrekten Ausrichtung beachten.
3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Die Schutzkappe und Messspitzenkappe abnehmen



1. Die Abdeckung des Messgerätes abnehmen.
2. Die Schutzkappe der Messspitze (2) abnehmen.
Die Kappe in die Abdeckung legen, damit sie nicht verloren geht.

Ein/Aus

[⏻] gedrückt halten, um das Messgerät ein-/ auszuschalten.

Materialsorte wählen

Mehrmals auf [🌲] drücken, um auszuwählen, welche Holzsorte gemessen wird.

Holzmaterial	🌲
Ormosia	1
Brasilianische Walnuss	1
Rhodes Teak	1
Walnuss	2
Teak	2
Fichte	3
Eiche	3
Birke	4
Lärche	4
Kiefer	4

Messverfahren wählen

MAX

1. Zeigt den höchsten gemessenen Wert an. Mehrmals auf [MODE] drücken, bis auf dem Display „MAX“ angezeigt wird.
2. Die Messspitze in das Material drücken, das gemessen werden soll.

MIN


1. Zeigt den niedrigsten gemessenen Wert an. Die Messspitze in das Material drücken, das gemessen werden soll.
2. Mehrmals auf [MODE] drücken, bis auf dem Display „MIN“ angezeigt wird.

Standardmessung

1. Zeigt kontinuierlich den aktuellen Wert an. Mehrmals auf [MODE] drücken, bis weder „MAX“ oder „MIN“ auf dem Display angezeigt wird.
2. Die Messspitze in das Material drücken, das gemessen werden soll.

Hinweis

- Unabhängig von der Messmethode sollte die Messung an mehreren Stellen des Messobjekts durchgeführt werden, um ein möglichst repräsentatives Bild des Feuchtequotienten zu erhalten.
- Sicherstellen, dass die Messspitze nicht gebogen wird. Die Spitze gerade in das Messobjekt drücken und beim Herausziehen vorsichtig wackeln.



Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Messbereich	2–40 %
Genauigkeit	± 2.0 %
Betriebstemperatur	0–40 °C
Batterien	3 × AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich)
Maße	135 × 51 × 30 mm
Gewicht	130 g (inklusive Batterien)

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS,
Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy
Kaivokatu 10 B
00100 HELSINKI

United Kingdom

Customer Service contact number: 020 8247 9300
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet www.clasohlson.co.uk
Postal 10 – 13 Market Place
Kingston upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

Deutsch

Kundenservice Hotline: 040 2999 78111
E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage www.clasohlson.de
Postanschrift Clas Ohlson GmbH,
Jungfernstieg 38,
20354 Hamburg

clas ohlson